




Построение сопряжения (ход построения)




1. Нахождение центра построения




2. Построение контура детали




3. Построение контура детали




4. Нахождение центров сопряжений



Нахождение точек сопряжений



Построение сопряжений



Нанесение размеров

